








贵州博联检测技术股份有限公司

报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、[illegible]章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或部分复制本报告无效；
6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告[illegible]日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博软检测技术服务有限公司

地　址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路555号

客服专线：4008-524-555

电　话：0851-85600551

邮　编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测（炭黑尾气锅炉）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博联检测技术股份有限公司

法人代表：孙剑

报告编写人：

主要参加人员：罗靖、缪顺成、冯毓生

报告审核人：

报告签发人：

报告签发日期：2022年11月14日

目 录

1.监测任务.....1

2.监测依据.....1

3.监测布点、监测频次及监测项目.....1

4.监测分析方法及使用仪器.....1

5.质量保证和质量控制.....2

5.1 生产工况.....2

5.2 废气监测质量控制.....2

6.监测结果.....2

附图：监测点位置图.....3

监测布点	监测项目	监测时间及频次
[redacted]	[redacted]	2022 年 11 月 03 日

表 4-2 主[redacted]使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0023
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	气相色谱仪	GC2010 型	ZC-0403-0020

检测项目	第一次（DA001A1）	第二次（DA001A2）	第三次（DA001A3）	平均值	标准限值（kg/h）
烟温（℃）	59.3	59.5	59.5	**59.4**	/
流速（m/s）	9.5	9.4	9.5	**9.3**	/
标干流量（m^3/h）	75822	76524	75833	**76060**	/
氨（mg/m^3）	0.62	1.10	0.76	**0.83**	0.063
非甲烷总烃（mg/m^3）	3.59	2.23	1.87	**2.56**	0.19

附图：监测基本情况照片



项目门头



废气监测

报告完

监测结果参考结论

生名称	贵州盘江精煤股份有限公司2022年第四季度废气监测（炭黑尾气锅炉）	报
报告编号	HB60222000392	报

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
废气（炭黑尾气锅炉处理后排放口）	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准	氨	排放浓度：20mg/m³ 排放速率：40.93kg/h	该项目炭黑尾气锅炉处理后排放口氨符合《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准限值要求。
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准	非甲烷总烃	排放浓度：120mg/m³ 排放速率：126.56kg/h	该项目炭黑尾气锅炉处理后排放口非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准排放限值要求。
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为HB60222000392报告中表6-1所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司