土地使用权人：贵州轮胎股份有限公

效果评估单位：广东省生态环境技术研究所

上海

2019年[illegible]月

项 目 名 称：　贵州轮胎股份有限公司场地污染土壤治理修复工程

研究所	工程师	结论与建议	

调查报告审核人员：

	姓名	职称、职务	
审核	李彬	工程师	
审定	杨国义	研究员	

签名

8.1

1

2

135077m^3

130999m^3

111820 m^3

4078 m^3 3012 m^3

3

8.2

1

1

GB/T 14848-2017 III

2

3