



222400141868

监测报告

报告编号:

HB60222000362

项目名称:

贵州轮胎股份有限公司
2022年炼胶车间废气监测



委托单位:

贵州轮胎股份有限公司

监测类别:

委托监测



贵州轮胎股份有限公司

报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 报告所发样品为来样，报告只对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或部分复制本报告无效；
6. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告之日起五个工作日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高路路333号

客服专线：4008-524-555

电话：0851-85605511

邮编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2022 年炼胶车间废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司



贵州轮胎股份有限公司 贵州轮胎股份有限公司

报告名称：贵州轮胎股份有限公司 2022 年炼胶车间废气监测报告

报告编号：V-2022-08-01

报告日期：2022 年 8 月 10 日

报告签发日期：2022 年 8 月 10 日

目 录

1.监测任务	1
2.监测依据	1
3.监测布点、监测频次及监测项目	1
4.监测分析方法及使用仪器	1
5.质量保证和质量控制	2
5.1 生产工况	2
5.2 废气监测质量控制	2

1. 监测任务

受贵州轮胎股份有限公司委托，中试博科检测技术有限公司于2022年08月11日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的废气排放情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2. 监测依据

- 2.1 《固定污染源废气监测技术规范》（HJ 937-2018）；
- 2.2 《固定污染源废气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB 16157-1996）。

3. 监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表 3-1 所示。

表 3-1 废气监测布点、监测时间及频次、监测项目

监测 方法	0.07mg/m ³ 1.0mg/m ³	采样		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）
		废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
			低浓度颗粒	《固定污染源废气、低浓度颗粒物的测定 重量法》
			物	

表4-2 主要使用仪器


序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 11 日			监测点位	炼胶 C 区注入式等离 子烟气处置后排口
排气筒高度	25m			监测时运行工况	正常运行
净化设备名称	注入式等离子			有效截面积	6.6634m²
监测结果					
监测项目	第一次 (DA001A1)	第二次 (DA001A2)	第三次 (DA001A3)	平均值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	30.2	30.5	30.5	30.4	/
流速 (m/s)	15.1	14.7	14.5	14.8	/
标干流量 (m³/h)	269533	261782	258401	263173	/
非甲烷总烃 (mg/m³)	0.82	0.94	0.98	0.91	0.24

表 6-2 有组织废气监测结果


监测日期	2022年08月11日			监测点位	炼胶C区RTG系统处 理后排口
排气筒高度	25m			监测时运行工况	正常运行
净化设备名称	布袋除尘器PR30			有效截面积	2.6880m²
监测项目	监测结果				
	第一次 (DA002A1)	第二次 (DA002A2)	第三次 (DA002A3)	平均值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	43.3	43.1	42.9	43.0	/



附图一: 监测基本情况照片



项目门头(采样人员)



监测结果参考结论

报告名称	贵州博联检测技术有限公司2022年炼胶车间废气监测			
报告编号	HR6022200362			
监测位置	炼胶C区注	炼胶C区注	炼胶C区注	炼胶C区注
监测项目	颗粒物	非甲烷总	烃	炼胶C区 RTO 系统处理后
监测标准	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5
监测结果	符合	符合	符合	符合
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为HR6022200362报告中表6.1和表6.2所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司

