

222400141868

报 告 说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、CMA章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，不加盖无效；
5. 部分提供或部分复制本报告无效；
6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高腾路[illegible]号

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博[illegible]股份有限公司

法人代表：孙剑[illegible]

报告编写人：

主要参加人员：杨涛、缪顺成、梁淼、刘雷、冯毓生

报告审核人：

报告签发人：

报告签发日期：2022年08月09日

目　录

1.监测任务 1

2.监测依据 1

3.监测布点、监测频次及监测项目 1

4.监测分析方法及使用仪器 1

5.质量保证和质量控制 2

5.1 人员资质 2

5.2 废气监测质量控制 2

6.监测结果 2

附图：监测基本情况照片 6

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，[illegible]检测技术股份有限公司于2022年08

检出限		监测项目	采样监测依据及方法
/		采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）
0.07mg/m3		废气 非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020
2	自动烟尘（气）测试仪	ZR-3260D 型	ZC-0401-0022
3	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0029

5.质量保证和质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制，监

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 05 日		监测点位	载重子午胎 6#压延排放口
排气筒高度	19m		运行工况	正常生产
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	2.0000m²
监测项目	监测结果				
	第一次（DA001A1）	第二次（DA001A2）	第三次（DA001A3）	平均值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	32.6	32.4	32.3	**32.4**	/
流速（m/s）	12.6	13.6	13.3	**13.2**	/
标干流量（m^3/h）	67805	73222	71641	**70889**	/
非甲烷总烃（mg/m^3）	1.72	2.02	2.53	**2.09**	0.15

表 6-2 有组织废气监测结果

烟温（℃）	31.4	31.6	31.4	**31.5**	/
流速（m/s）	12.1	12.6	12.5	**12.4**	/
标干流量（m^3/h）	65434	68090	67665	**67045**	/
非甲烷总烃（mg/m^3）	1.28	2.49	2.22	**2.00**	0.1

表 6-3 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 05 日	监测点位	转炉尾气除尘系统排放口
排气筒高度	19m	运行工况	正常生产
净化设施	活性炭箱式	烟道截面积	2.01m²

	非甲烷总烃（mg/m³）	2.15	2.02	1.91	2.03	
0.12						

表4.5 有组织废气监测结果

监测日期	2022年08月05日	监测点位	载重子午胎2#压延排放口
排气筒高度	19m	运行工况	正常生产
净化设施	注入式等离子	烟道截面积	1.5394m²

监测项目	监测结果				
	第一次（DA005A1）	第二次（DA005A2）	第三次（DA005A3）	平均值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	29.5	29.3	29.5	29.4	/
流速（m/s）	10.4	10.8	10.4	10.5	/
标干流量（m³/h）	43289	45026	43289	43868	/

表4.5 有组织废气监测结果

监测日期	2022年08月05日	监测点位	载重子午胎1#压延排
排气筒高度	19m	运行工况	正常生产
净化设施	注入式等离子	烟道截面积	1.5394m²

监测项目	监测结果				
	第一次（DA006A1）	第二次（DA006A2）	第三次（DA006A3）	平均值	排放速率（kg/h）

附图：监测基本情况照片



废气监测　　废气监测　　废气







监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司 2022 年废气监测
报告编号	HB60222000364

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
有组织废气	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB			经监测，该项目载重子午胎