CMA
222400141808

监 测 报 告

报告编号：HB60222000376

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

监测类别：委托监测

贵州博环检验检测技术服务有限公司

报 告 说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、CMA章、骑缝章无效；

2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效，报告无相关责任签字无效；

3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 复制本报告需本公司批准，且重加盖本公司检验检测专用章，否则无效；

5. 部分提供或部分复制本报告无效；

6. 对本报告有异议的，须于收到本报告十五日内向本公司提出；

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

受检单位：贵州轮胎股份有限公司

法人代表：孙剑

报告编写人：

主要参加人员：缪顺成、梁淼、冯毓生、李愿

报告审核人：

报告签发人：

报告签发日期：2022年10月25日

目　录

1.监测任务 1

2.监测依据 1

3.监测布点、监测频次及监测项目 1

4.监测分析方法及使用仪器 1

5.质量保证和质量控制 2

5.1 生产工况 2

5.2 废气监测质量控制 2

6.监测结果 2

附图：监测基本情况照片 4

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州国环检测技术咨询有限公司于2022年7月22日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的废气排放情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2.监测依据

2.1《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；

2.2《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）；

2.3《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）。

3.监测内容与监测频次及监测项目

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	紫外可见分光光度计	T6 新世纪型	ZC-0403-0071
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0019
	智能型路面气象站		

5.质量保证和质量控制

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 07 月 22 日		监测点位	特种胎 1#尾气排放口	
排气筒高度	15m		运行工况	正常生产	
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	2.2698m²	
监测结果					
监测项目	第一次（DA012 A1#）	第二次（DA012A 2#）	第三次（DA012 A3#）	第四次（DA012 A4#）	平均值/最大值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	32.8	32.5	32.2	32.1	32.4	/
流速（m/s）	6.8	6.6	6.8	6.6	6.8	/

附图：监测基本情况照片



监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测
报告编号	HB602222000376

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论

[redacted]