





222400141368

检测报告



报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样



项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2022 年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司



法人代表：孙剑

报告编写人： 

参加人员：刘雷、缪顺成、冯毓生

报告审核人： 

报告签发人： 

报告签发日期：2022 年 8 月 3 日

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC9790II型	ZC-0403-0020
2	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-AES-3260型	ZC-0403-0022
3	真空箱气袋采样器	YD-9101-0028	

5.质量保证和质量控制

本次监测严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全过程质量控制，按《

表 6-1 有组织废气监测结果


监测日期	2022年08月26日		监测点位	前港1#硫化排放口	
排气筒高度	17m		监测时运行工况	正常生产	
监测设备	进口式等速子		有效截面积	2.0106m²	
监测结果					
监测项目	第一次 (DA001A1)	第二次 (DA001A2)	第三次 (DA001A3)	平均值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	29.6	29.9	30.0	29.8	-
流速 (m/s)	0.6	0.5	0.6	0.5	-

表 6-3 有组织废气监测结果

监测日期: 2022年07月28日 监测时段: 08:00-12:00


废气名称	注塑废气		监测点位	注塑车间		监测因子	非甲烷总烃
净化设施	活性炭吸附		有效截面积	3.1466m ²			
监测结果							
监测项目	第一次 (01A003A1)	第二次 (01A003A2)	第三次 (01A003A3)	平均值		排放速率 (kg/h)	
烟温 (°C)	29.8	29.7	29.7	29.7		/	
流速 (m/s)	8.8	9.0	8.5	8.8		/	
标干流量 (m ³ /h)	75071	76804	72544	74806		/	
非甲烷总烃 (mg/m ³)	3.49	4.32	3.14	3.65		0.27	

附图: 监测基本情况照片



项目出入口视频监控

安全出口



安全出口

安全出口



监测结果参考结论

报告名称

惠州松龄股份有限公司 2022 年废气监测

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
----	------	------	------	----

