现场查验后，根据《贵州轮胎股份有限公
告表》及批复文件（筑环表[2021]21号）、《贵州轮胎股份有限公司再生胶年
日竣工环境保护验收监测报告表》
验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目为新建项目，位于贵州省贵阳市修文县扎佐镇丁宫村贵州轮胎股份有限公

贵阳市生态环境局

（四）验收范围及工况

布统一收集至一般工业固废贮存间，交由综合利用单位进行回收利用。不合格的废胶片统一收集后回用于再生胶生产工序。

四、环保设施调试效果

根据贵州省华测检测技术有限公司《贵州[redacted]再生胶循环利用项目竣工环境保护验收监测报告表》（华测黔环验字[2022]第5号），监测时本项目生产工况

[redacted]

六、后续要求及建

贵州轮胎股份有限公司再生胶循环利用项目

签到表

日期：2022.11.16

序号	姓名	单位	职务	电话
1	张亮	贵州大学	教授	138[illegible]1164
2	陈亮	贵州大学	教授	13608529099
3	王超	贵州[illegible]有限公司	经理	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	孙宏辉	贵州轮胎	副总裁	13985042798
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10				
11				
12				
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14				
15				