



222400141868

监测报告

报告编号:

MA-222400393

项目名称:

贵州轮胎股份有限公司2022年下半年废气

气监测（胶浆房）

委托单位:

贵州轮胎股份有限公司

监测类别:

委托监测

贵州博联检测技术有限公司



品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；

5. 部分提供样品检测未报告生效。

6. 如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；

7. 未经本公司书面同意，不得转载数据资料用于其他广告使用，违者必究。

贵州博弘检测技术有限公司

地 址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路 555 号

客服专线：4008-524-555

电 话：0851-85605511

邮 编：550014

度监测(胶浆度)

项目名称: 贵州轮胎股份有限公司2022年下半年度

委托单位: 贵州轮胎股份有限公司

承担单位: 贵州博联检测技术有限公司



法人代表: 孙剑

报告编写人:

参加人员: 张明、罗靖、冯毓生、李愿

报告审核人: 张琼香

报告签发人:

报告签发日期: 2022年11月09日

未股

检用

03800



3. 监测布点、监测频次及监测项目	1
4. 监测分析方法及使用仪器	1
5. 质量保证和质量控制	2
5.1 生产工况	3
5.2 废气监测质量控制	3
6. 监测结果	2
附图：监测基本情况照片	4

1. 监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托, 贵州博联检测技术股份有限公司于 2022 年 10 月 25 日对贵州轮胎股份有限公司(位于修文县扎佐镇)的废气排放情况进行委托监测, 根据监测结果, 编制本监测报告。

2. 监测依据

2.1 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)。

2.2 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)。

2.3 《恶臭污染环境检测技术规范》(HJ905-2017)。

3. 监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间、频次、监测项目见表 3-1 所示。

表 3-1 废气监测布点、监测时间、频次、监测项目

监测布点	监测项目	监测时间及频次
废气排放口	臭气浓度	2022 年 10 月 25 日, 4 次/天, 监测 1 天
厂界	臭气浓度	2022 年 10 月 25 日, 3 次/天, 监测 1 天

4. 监测分析方法及使用仪器

监测分析方法见表 4-1, 主要使用仪器见表 4-2。



表 5-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 10 月 25 日			监测点位		“胶液生产线废气”排放口		监测因子
二甲苯 (mg/m ³)	ND	ND	ND	/	ND	/		
间二甲苯 (mg/m ³)	ND	ND	ND	/	ND	/		
邻二甲苯 (mg/m ³)	ND	ND	ND	/	ND	/		
二甲苯 (mg/m ³)	ND	ND	ND	/	ND	/		
臭气浓度 (无量纲)	309	309	309	229	309	/		
备注	1.“①”表示二甲苯结果为对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯的结果加和； 2.监测结果低于方法检出限的以“ND”表示。							



废气监测
报告完



监测点	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993), 表2 标准	臭气浓度	2000 (无量纲) (H15m)	监测标准, 臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993), 表2 标准限值。
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为HR60222000393 报告中表 6-1 所示。			

贵州博联检测技术有限公司