告　　监 测 报

110　　报告编号：HB602220003

公司　　贵州轮胎股份有限

报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、CMA章、骑缝章无效；

2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效，报告无相关责任人签字无效；

3. 委托方自行采样的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；

5. 部分提供或部分复制本报告无效；

6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；

7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地　址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路555号

客服专线：4008-624-555

电　话：0851-85605511

邮　编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测（炼胶C区）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博联检测技术股份有限公司

报告编写人：

参加人员：梁淼、刘甯

报告审核人：张瑞雪

目　录

1 监测任务 1

2.监测依据 1

3.监测布点、监测频次及监测项目 1

4.监测分析方法及使用仪器 1

5.质量保证与质量控制 1

5.1 生产工况 2

5.2 废气监测质量控制 2

6.监测结果 2

附图：监测基本情况照片 3

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州清轮检测技术股份有限公司于2022年11月18日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的废气排放情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2.监测依据

2.2.2《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）。

3.监测布点、监测频次及监测项目

4.监测分析方法及使用仪器

监测分析方法见表4-1，主要使用仪器见表4-2。

废气	SO_2	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）	3mg/m³
		《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）	

表4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260型	ZC-0401-0023

5.质量保证与质量控制

公司监测分析过程按照《大气污染物监测质量保证手册》及贵州清轮检测技术股份

有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制。技术服务人员经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性有效性有直接影响或认[illegible]

净化设备名称	布袋除尘+RTO	有效截面积	2.6880m²
监测结果			
监测项目	第一次	第二次	第三次	排放速率
温度（℃）	36.4	36.6	36.1	36.4
流速（m/s）	10.2	9.6	10.1	10.0

附图：监测基本情况照片



监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测（炼胶C区）