贵州轮胎股份有限公司

保护验收，与会人员经认真讨论和质询形成以下验收意见：

一、项目实际建设情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目为改扩建项目，位于贵州省贵阳市修文县扎佐工业园区贵州轮胎股份有限公司现有厂区内，系利用公司现有二期工程前进特种胎车间内闲置区域（成型机和硫化机位置原为后期自成型和硫化设备位置，目前巨胎项目生产设备已纳入公司四期工程中，全部搬迁至四期建设的前进工程胎车间（即环评中的全钢工程子午胎车间））新增部分生产设施以完成年新增6.6万条农业子午胎生产。

施。

（二）建设过程及环保审批情况

贵州轮胎股份有限公司于2024年6月委托贵州柱成环保科技有限公

境局

响报告书》；2024年6月17日取得贵阳市生态环境局《贵阳市生态环

扫描全能王 创建


关于对贵州轮胎股份有限公司农业子午胎增量智能制造项目环境影响报告

本次验收监测范围仅为贵州轮胎股份有限公司农业子午胎增量智能制


排放情况。

致，现场未发现明显变化，根据项目环评文件、排污许可证，仅喷砂

扫描全能王 创建



（三）噪声



品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 2 直接排放标准限值要求。

贵州前进资源循环利用有限责任公司于 2024 年 6 月 27 日取得营业执照，排污许可证于 2024 年 12 月通过审批。

五、验收结论

[redacted]

报告。

七、验收专家及成员信息

[redacted]	贵州省环境保护厅子公司	同上	13037805159

验收单位：贵州轮胎股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

扫描全能王 创建

验收会议签到表



扫描全能王 创建