贵州轮胎股份有限公司

[illegible]

一、项目实际建设情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目为改扩建项目，位于贵州省贵阳市修文县扎佐工业园区贵州轮胎股份有限公司现有厂区内，系利用公司现有二期工程前进特种胎车间内闲置区域（成型机和硫化机位置原为巨胎项目成型和硫化设备位置，目前巨胎项目生产设备已纳入公司四期工程中，全部搬迁至四期建设的前进工程胎车间（即环评中的全钢工程子午胎车间））新增部分生产设施以完成年新增6.6万条农业子午胎生产。

目前已按环评要求在前进特种胎车间成型区增加2台成型机、在硫化区6#硫化沟增加8台硫化机、在模具车间增加1台喷砂机，在模具车间新建喷砂机废气处理设施及15m高排气筒，[illegible]

[illegible]炼胶废气、胶冷机和开炼机废气、压延废气）治理措施及排气筒均依托现[illegible]

[illegible]

[illegible]车间；办公及生活设施依托现有；产品堆存依托现有二期工程成品库；供热及供气依托公司现有设施；固废暂存及废水处理等均依托公司现有设施。

（二）建设过程及环保审批情况

贵州轮胎股份有限公司于202[illegible]年[illegible]月委托[illegible]编制完成了《贵州轮胎股份有限公司[illegible]农业子午胎[illegible]项目环境影[illegible]

[illegible]

关于对贵州轮胎股份有限公司农业子午胎增量智能制造项目环境影响报告[illegible]书的批复》（筑环审〔2024〕20号）；目前该改扩建项目已纳入贵州轮胎股份有限公司排污许可，并于2025年[illegible]月[illegible]日取得了贵阳市生态环境局核发的排污许可证（证书编号：915200002144305326002P），本[illegible]

[illegible]

（二）投资情况

该项目工程实际总投资2300.0万元，其中环保投资120.0万元，环保投资占总投资的5.22%。

[illegible]

[illegible]达标排放情况。

二、工程变动情况

与会专家和代表认真对照[illegible]中心进行了现场[illegible]

[illegible]

[illegible]机废气排气筒编号发生变化，环评时喷砂机废气排气筒编号为DA060、排污许可证核发时为DA059，系排污许可系统自行将该排气筒编号与技术中心实验室废气排气筒编号进行对调导致，因此按取得排污许可证的喷砂机废气排气筒编号DA059进行验收。

[illegible]

扫描全能王 创建

DA010、DA011、DA058 均为依托原有，DA059 为新增喷砂机废气排气筒，DA015 为改造后硫化地沟废气排气筒（对其原排气筒内径加大、不改变高度）。

炼胶B区内的密炼机炼胶废气依托现有1套“布袋除尘器+沸石转轮浓缩吸附+RTO蓄热燃烧氧化”处理后进入1根25m高排气筒(编号:DA008)排[illegible]

[illegible]处理后[illegible]高排气筒(编号:DA010、DA007、DA009)[illegible]工段废气依托现有[illegible]1套“UV光催化氧化处理系统”[illegible]排放，硫化工段GR地沟废[illegible]号:DA015)排放，油罐呼吸废气依托现有1套“活性炭吸附装置”处理后1根15m高排气筒(编号:DA058)排放，喷砂机粉尘废气经设备自带的滤筒除[illegible]

[illegible]

和炼胶除尘器除尘灰暂存于炼胶生产现场，全部逐步回用于生产，废玻璃微珠交下游综合利用单位回收利用；废矿物油、废铅蓄电池、废活性炭等临时贮存于公司现有危险暂存库内，定期交有相应资质的危废处理单位处理，并签订有危险废物处置协议。

四、环保设施调试效果

依据贵州新环科检测技术有限公司2025年6月10日出具的《贵州轮胎股份有限公司农业子午胎[illegible]制造项目竣工环保验收监测报告》（报[illegible]

[illegible]

[illegible]炼胶废气（DA008）排气筒中颗粒物及非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 2763[illegible]）

扫描全能王 创建

表5限值要求，氮氧化物及二氧化硫满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求，二硫化碳及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值要求；[illegible]

[illegible]应均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5限值要求，二硫化碳及臭气浓[illegible]（GB 14554-93）表2标准限值要求；[illegible]

[illegible]标准》[illegible]

标准限值要求；[illegible]废气排气筒（DA035）中颗粒物满足《大气污染[illegible]

[illegible]放标准》（GB 27632-2011）表6[illegible]要求，颗粒物及[illegible]硫化氢均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值、二硫化碳及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准，[illegible]

[illegible]

（GB3095-2012）二级浓度限值标准要求，二硫化碳满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放详解》标准要求。

本次验收污水处理站水质引用贵州瑞思检测技术有限公司所出的2025年第一季度自行监测报告（报告编号：第[20250133-8]号），监测资料表明，贵州前进资源循环利用有限责任公司（贵州轮胎股份有[illegible]

[illegible]托贵州前进资源循环利用有限责任公司处理厂区污水）污水处理站出水中pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷均满足《橡胶制[illegible]

扫描全能王 创建

品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 2 直接排放标准限值要求。

贵州前进资源循环利用有限责任公司于 2024 年 6 月 27 日取得营业执照，排污许可证于 2024 年 12 月通过审批。

五、验收结论

[illegible]

应急预案的演练，提高员工对应急事故的处理能力，[illegible]

报告。

七、验收专家及成员信息

[illegible]	贵阳铝镁设计研究院	教高	13985184666
[illegible]	贵州省环境科学学会	高	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
刘[illegible]	贵州新环科检测技术有限公司	工程师	1582286700[illegible]
[illegible]	[illegible]公司	[illegible]	[illegible]

[illegible]

扫描全能王 创建

验收会议签到表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
谢[illegible]	贵州轮胎	处长	13575180251
[illegible]	贵州轮胎	[illegible]	[illegible]
刘晓华	贵州黔环科技检测技术有限公司	工程师	15822867005
姚顺平	贵州轮胎	环保专工	13648554680
[illegible]	贵州轮胎	总监	1308512[illegible]

扫描全能王 创建